

106027 1698650

FIG. 1A




FIG. 1B




FIG. 2A





FIG. 2B



3/22

**FIG. 3**





FIG. 3


4/22




**FIG. 4**



5/22

FIG. 5



**FIG. 6A****FIG. 6B****FIG. 6C**

7/22

**FIG. 7**




FIG. 7

8/22

FIG. 8A




FIG. 8B





FIG. 8C





9/22

FIG. 9A




FIG. 9B




FIG. 9C




FIG. 9D






FIG. 9E




10/22


**FIG. 10A**




**FIG. 10B**




**FIG. 10C**



**FIG. 10D**




**FIG. 10E**



11/22

FIG. 11



12/22

FIG. 12A





FIG. 12B



**FIG. 13**






FIG. 13

FIG. 14




**FIG. 15A**


109 X LINEAR MOTOR (112 YL LINEAR MOTOR, 113 YR LINEAR MOTOR)



**FIG. 15B**




**FIG. 16**





**FIG. 17A**



**FIG. 17B**




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 19

FIG. 20

URL

TROUBLE DB INPUT WINDOW

OCCURRENCE DATE  ~1404

TYPE OF APPARATUS  ~1401

OBJECT  ~1403

DEVICE S/N  ~1402

DEGREE OF URGENCY  ~1405

SYMPTOM  ~1406


REMEDY  ~1407

PROGRESS  ~1408

1410 1411 1412

[LINK TO RESULT LIST DATABASE](#) [SOFTWARE LIBRARY](#) [OPERATION GUIDE](#)

FIG. 21



SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING FLOW

FIG. 22

